

Áreas de calibración ENAC:

Temperatura y humedad

Termómetros
Termómetros con Sonda
Termopares y Termoresistencias
Termómetros de columna de líquido
Termómetros de Infrarrojos
Dataloggers y Registradores de Temperatura y Humedad
Higrómetros y Termohigrómetros
Transmisores y Transductores de Temperatura y Humedad
Cámaras climáticas, estufas, hornos, baños termostáticos
Cámaras e Instalaciones frigoríficas

Mecánica-Masas.

Masas y Juegos de Masas
Balanzas y Básculas
Tolvas pesadoras
Ganchos de Pesaje

Dimensional.

Pies de rey
Micrómetros de exteriores e interiores
Medidores de espesores
Calibres/Micrómetros de profundidad
Relojes Comparadores
Alesómetros
Bloques Patrón y Láminas de espesores
Tampones y Anillos pasa/no pasa
Regla Vertical/Gramil
Flexómetros
Goniómetros
Niveles de Horizontalidad y Escuadras
Rugosímetros y Patrones de Rugosidad
Medidores de Longitud Láser
Útiles y Patrones dimensionales

Presión.

Manómetros analógicos y digitales
Vacuómetros y manovacúómetros
Transmisores y Transductores de Presión

Áreas de calibración Trazable:

Volumen.

Pipetas, Buretas
Probetas, Matraces
Picnómetros y Densímetros

Parámetros físico-químicos.

Ph-metros y Medidores de pH
Conductímetros
Viscosímetros
Oxímetros