

Termómetros industriales

Gama completa de termómetros termopares, infrarrojos, Pt100 y registradores de temperatura. Compatibles con la amplia selección de sondas para diferentes aplicaciones que se pueden encontrar en el mercado.



HI935005N
Termopar
Rango: -50,0 a 1350 °C
Función máxima y mínima



HI 93510N
Termistor
Rango: -50,0 a 150,0 °C



HI935002
2 canales
Rango: -50,0 a 1350 °C



HI 93530
Tipo K
Rango: -200,0 a 999,9 °C



HI99550-00
Infrarrojos
Rango: -10 a 300 °C



HI 95550x
PT100
Rango: -199,9 a 850 °C

Sondas



HI 768A
Aire / gas



HI 766Z
Especial hornos



HI 766B
Superficies



HI766TV1
Tubos

Termómetros de bolsillo



HI 98501
Checktemp
Rango: -50 a 150 °C



HI 98509
Checktemp
Rango: -50 a 150 °C



HI 147
De pared con imán
Rango: -50 a 150 °C

Registro de temperatura



HI 143
Sonda interna
Rango: -30 a 70 °C



HI 141
Sonda interna y externa
con posibilidad de sonda interna y externa